

FRITZ!Box compatibility List for Panasonic Products

KX-TGJ31x/KX-TGJ32x											
Hersteller	Modellname	Version	Anruf Festnetz					Interne Anrufe		FRITZ!Box Einstellungen	Internet Services
			Wahl über Tastatur	Wahl aus Telefonbuch	Eingehende Gespräche	CLIP Anzeige im Mobilteil	Rückruf aus der Anruferliste	Abgehende	Eingehende		
Deutsche Modelle	FRITZ!Box 7580	6.69 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7560	6.69 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7490	6.51 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7430	6.50 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7412	6.50 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7390	6.51 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7360v2	6.50 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7330SL	6.50 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7312	6.50 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 6490 Cable	6.50 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 6840 LTE	6.50 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7272	6.50 oder höher	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 3490	-	Nicht kompatibel								
	FRITZ!Box 3390	-	Nicht kompatibel								
FRITZ!Box 3370	-	Nicht kompatibel									
FRITZ!Box 3272	-	Nicht kompatibel									

✓	Funktion wird unterstützt
✓(*1)	Einige Einschränkungen in der Funktion vorhanden. (Anruf nur über die Wahl der direkten internen Nummer des Mobilteils, welche an der FRITZ!Box registriert ist.)
✓(*2)	Einige Einschränkungen in der Funktion vorhanden. (Mobilteilname der Anrufenden Seite wird NICHT am LCD des Panasonic-Mobilteils angezeigt.)
X	Funktion wird NICHT unterstützt.
NOT compatible	FRITZ!Box unterstützt NICHT eine Kompatibilität mit Panasonic Schnurlostelefonen.

<Wie finde ich heraus, welche Modellnummer meine FRITZ!Box hat?>



<Trouble shooting>

Eine Funktion, welche laut Kompatibilitätsliste unterstützt wird, funktioniert nicht.

Bitte überprüfen Sie, ob Sie die aktuelle Version der FRITZ!Box-Software haben und installieren Sie gegebenenfalls die aktuelle Version. Bitte löschen Sie die Registrierung der Mobilteile und registrieren Sie diese erneut.