

**Compatible function list with FRITZ!Box  
for Panasonic products**

			<b>KX-TGQ500/400/200</b>								
Hersteller	Modellname	Version	Anruf Festnetz					Interne Anrufe		FRITZ!Box Einstellungen	Internet Services
			Wahl über Tastatur	Wahl aus Telefonbuch	Eingehende Gespräche	CLIP Anzeige im Mobilteil	Rückruf aus der Anruferliste	Abgehende	Eingehende		
Deutsche Modelle	FRITZ!Box 7580	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7560	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7490	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7430	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7412	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7390	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7362	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7360v2	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 6490 Cable	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 6430	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 6840 LTE	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7272	6.69 or later	✓	✓	✓	✓	X	✓(*1)	✓(*2)	X	X
	FRITZ!Box 7330SL	-	NOT compatible								
	FRITZ!Box 7312	-									
	FRITZ!Box 3490	-									
FRITZ!Box 3390	-										
FRITZ!Box 3370	-										
FRITZ!Box 3272	-										

✓	Funktion wird unterstützt
✓(*1)	Einige Einschränkungen in der Funktion vorhanden. (Anruf nur über die Wahl der direkten internen Nummer des Mobilteils, welche an der FRITZ!Box registriert ist.)
✓(*2)	Einige Einschränkungen in der Funktion vorhanden. (Mobilteilname der Anrufenden Seite wird NICHT am LCD des Panasonic-Mobilteils angezeigt.)
X	Funktion wird NICHT unterstützt.
NOT compatible	FRITZ!Box unterstützt NICHT eine Kompatibilität mit Panasonic Schnurlostelefonen.

<Wie finde ich heraus, welche Modellnummer meine FRITZ!Box hat?>



Beispiel: FRITZ!Box 7490  
Der Modellname ist 7490



**<Trouble shooting>**

Eine Funktion, welche laut Kompatibilitätsliste unterstützt wird, funktioniert nicht.

Bitte überprüfen Sie, ob Sie die aktuelle Version der FRITZ!Box-Software haben und installieren Sie gegebenenfalls die aktuelle Version. Bitte löschen Sie die Registrierung der Mobilteile und registrieren Sie diese erneut.